



## REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

**Nombre de la Estación:** PUÑON  
**Nombre de Localidad:** CHECRAS  
**Fecha:** 16/09/2026 - 16/09/2026  
**Dirección:** CENTRO POBLADO PUÑON  
**ID site:** LI5303  
**CRQ:** CRQ000000130257

### Sticker Año mantenimiento



16/09/2026  
10°54'49.851"S 76°51'00.712"W  
LI5303 PUÑON

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

#### ANTES



16/09/2026  
10°54'49.830"S 76°51'00.676"W  
LI5303 PUÑON

#### DURANTE



16/09/2026  
10°54'49.830"S 76°51'00.676"W  
LI5303 PUÑON

#### DESPUES



16/09/2026  
10°54'49.830"S 76°51'00.676"W  
LI5303 PUÑON

### BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

#### ANTES



16/09/2026  
10°54'49.830"S 76°51'00.676"W  
LI5303 PUÑON

#### DURANTE



16/09/2026  
10°54'49.830"S 76°51'00.676"W  
LI5303 PUÑON

#### DESPUES



16/09/2026  
10°54'49.830"S 76°51'00.676"W  
LI5303 PUÑON


### PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

#### ANTES




16/09/2026  
10°54'49.830"S 76°51'00.676"W  
LI5303 PUÑON

#### DURANTE



16/09/2026  
10°54'49.830"S 76°51'00.676"W  
LI5303 PUÑON

#### DESPUES



16/09/2026  
10°54'49.830"S 76°51'00.676"W  
LI5303 PUÑON


BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   | N/A     | N/A     |

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

| ANTES                                                                            | DURANTE                                                                            | DESPUES                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |


PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

| ANTES                                                                             | DURANTE                                                                             | DESPUES                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

| ANTES | DURANTE | DESPUES |
|-------|---------|---------|
| N/A   | N/A     | N/A     |

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

| ANTES                                                                              | DURANTE                                                                              | DESPUES                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

| TORRES VENTALA                                                    |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)        |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES               |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |
| GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS               |         |         |
| ANTES                                                             | DURANTE | DESPUES |
| N/A                                                               | N/A     | N/A     |

| CHECKLIST - TORRES |        |                                                                                                              |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torres             | Estado |                                                                                                              |
| Línea de vida      | OK     | Verificar y ajustar la línea de vida                                                                         |
| Pintura            | OK     | Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión |
| Pernos             | OK     | Realizar inspección visual y ajuste de pernos                                                                |
| Bases              | OK     | Verificar las bases de la torre                                                                              |
| Limpieza           | OK     | Limpieza general                                                                                             |