



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ SAN LUIS
Nombre de Localidad: SAN LUIS
Fecha: 22/09/2026 - 22/09/2026
Direccion: CP SANTA CRUZ
ID site: LI4759
CRQ: CRQ000000132898

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



22/09/2026
13°04'41.519"S 76°26'29.039"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3


Persona Local que firma el Acta



22/09/2026
13°04'42.294"S 76°26'21.804"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 4

Foto tomada del NOC



22/09/2026
13°04'42.369"S 76°26'21.814"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS

FOTO 5

Foto del Acta firmada





FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



22/09/2026
13°04'42.441"S 76°26'21.948"W
LI4759 SANTA CRUZ SAN LUIS