

	REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT	
Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ SAN LUIS Nombre de Localidad: SAN LUIS Fecha: 22/09/2026 - 22/09/2026 Direccion: CP SANTA CRUZ ID site: LI4759 CRQ: CRQ00000132898		
Sticker Año mantenimiento		Letrero de Localidad beneficiaria o GPS
		
LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR		
ANTES	DURANTE	DESPUES
		
MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	NO	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	NO	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	NO	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	OK	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	NO	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales